


# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

## CANALE FRAMOSO (02EP7T2)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Canale Framoso
CORPO IDRICO	IT0602EP7T2
CODICE EUROPEO	ITARW08L102200010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	PN112
COMUNE	Aviano
LOCALITÀ	Giais
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 316818 Y: 5110480



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il canale Framoso, in corrispondenza del punto di campionamento, si estende ai margini dell'abitato di Giais, in un territorio caratterizzato dalla presenza, oltre dell'abitato stesso, di vaste aree ad uso agricolo. L'alveo risulta completamente rivestito da una copertura in cemento, vi sono inoltre numerose briglie ed è attraversato da diversi ponti. La vegetazione perifluviale è presente in alcuni tratti, anche se non è sempre funzionale ed ovviamente non in continuità con l'alveo cementificato.

### PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

<b>STATO AMBIENTALE</b>		<b>BUONO</b>	
<b>STATO ECOLOGICO</b>		<b>N.D.</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
ECB	DIATOMEE	N.D.	N.D.
	MACROFITE	N.D.	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EC	LIMeco	N.D.	N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
<b>TREND</b>	N.D.	<b>OBIETTIVO</b>	N.D.
<b>STATO CHIMICO</b>		<b>BUONO</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
<b>TREND</b>	↔	<b>OBIETTIVO</b>	😊
<p>Il corpo idrico in esame, vista l'assenza di acqua in alveo, non risulta campionabile secondo gli standard metodologici previsti dal D.M. n. 260/10.</p>		<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p>	
<b>LEGENDA</b>		<b>LEGENDA</b>	
ELEVATO		BUONO	
BUONO		NON BUONO	
SUFFICIENTE		N.D.	
SCARSO		non disponibile	
CATTIVO			
N.A. non applicabile			
N.D. non disponibile			