


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

TORRENTE MIDECCA (02EP7T3)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Midella
CORPO IDRICO	02EP7T3
CODICE EUROPEO	ITARW08L106400020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	PN113
COMUNE	Aviano
LOCALITÀ	Marsure
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 313849 Y: 5108117



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il canale Midella, in corrispondenza del punto di campionamento, scorre in prossimità dell'abitato di Marsure, in un territorio costituito da ampie aree ad uso agricolo. L'alveo è rivestito da una copertura in cemento ed è attraversato da diversi ponti; lungo il suo corso inoltre sono state messe in opera alcune soglie. La vegetazione perifluviale è presente in alcuni tratti, anche se per la maggior parte non è funzionale e non appare in continuità con l'alveo per la presenza di argini cementificati.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE				BUONO			
STATO ECOLOGICO				N.D.			
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Il corpo idrico è stato valutato come non campionabile per l'impossibilità di applicare le metodiche previste dai protocolli di campionamento biologico. Pertanto, lo stato ecologico risulta sconosciuto.		LEGENDA ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile	
EQB	DIATOMEI	N.D.	N.D.				
	MACROFITE	N.D.	N.D.				
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.				
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.				
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.				
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.				
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.				
STATO CHIMICO				N.D.			
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Non sono state eseguite le analisi delle sostanze prioritarie quindi lo stato chimico rimane sconosciuto.		LEGENDA BUONO NON BUONO N.D. non disponibile	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.				
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.				