


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

RIO BIANCO (02EP8T4)

BACINO	Slizza
NOME FIUME	Rio Bianco
CORPO IDRICO	IT0602EP8T4
CODICE EUROPEO	ITARW12SL00300030FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD192
COMUNE	Tarvisio
LOCALITÀ	Tarvisio
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 393201 Y: 5147354



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico, tipizzato come episodico, è situato interamente in comune di Tarvisio (UD) e scorre in un territorio naturale. La sponda destra è inserita nel SIC Conca di Fusine (IT3320006).

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		N.D.	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EQB	DIATOMEE	N.D.	N.D.
	MACROFITE	N.D.	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊

LEGENDA

- ELEVATO
- BUONO
- SUFFICIENTE
- SCARSO
- CATTIVO
- N.A.
- non applicabile
- N.D.
- non disponibile

Non è stato possibile effettuare un sopralluogo del corpo idrico a causa della sua inaccessibilità. L'analisi ortofotografica e delle caratteristiche territoriali, oltre la tipizzazione come episodico, consentono di definire l'assenza di acqua. Pertanto non è stato possibile mettere in atto le metodiche per la valutazione dello stato ecologico.

LEGENDA

- BUONO
- NON BUONO
- N.D.
- non disponibile

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.