


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE MEA (02EP8T6)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Mea
CORPO IDRICO	IT0602EP8T6
CODICE EUROPEO	ITARW13IS03000010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD241
COMUNE	Lusevera
LOCALITÀ	Musi
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 367124 Y: 5129692



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico, tipizzato come episodico, è situato a monte dell'unione col rio Vodizza. Il tratto considerato è inserito in un contesto naturale, dove le uniche pressioni esistenti sono rappresentate dalla strada statale 646 in sponda sinistra e da alcune briglie a funzione anti erosiva.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE				BUONO	
STATO ECOLOGICO				N.D.	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Non è stato possibile effettuare i campionamenti per la valutazione dello stato ecologico del corpo idrico a causa della mancanza di acqua in alveo rilevata durante i sopralluoghi.	LEGENDA ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile
ECB	DIATOMEE	N.D.	N.D.		
	MACROFITE	N.D.	N.D.		
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.		
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.		
ECQ	LIMeco	N.D.	N.D.		
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.		
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.		
STATO CHIMICO				BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.	LEGENDA BUONO NON BUONO N.D. non disponibile
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.		
TREND	↔	OBIETTIVO	😊		