


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE SAISERA (02EP8T14)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Saisera
CORPO IDRICO	IT0602EP8T14
CODICE EUROPEO	ITARW10TG03900020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD248
COMUNE	Malborghetto-Valbruna
LOCALITÀ	Val Saisera
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 382390 Y: 5145514



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico in esame è il primo tratto del torrente Saisera, compreso nel SIC "Jof di Montasio e Jof Fuart" (IT3320010). L'area, a carattere naturale e senza pressioni antropiche, è soggetta a turismo montano stagionale. Non si rileva presenza d'acqua in alveo, fatta eccezione dei periodi a seguito di precipitazioni abbondanti o dello scioglimento delle nevi.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE				BUONO	
STATO ECOLOGICO				N.D.	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Non è stato possibile effettuare i campionamenti biologici e fisico-chimici per la valutazione dello stato ecologico, in quanto non è mai stata rilevata la presenza di acqua durante i sopralluoghi compiuti.	LEGENDA ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile
ECB	DIATOMEE	N.D.	N.D.		
	MACROFITE	N.D.	N.D.		
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.		
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.		
ECQ	LIMeco	N.D.	N.D.		
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.		
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.		
STATO CHIMICO				BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.	LEGENDA BUONO NON BUONO N.D. non disponibile
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.		
TREND	↔	OBIETTIVO	😊		