


# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

## TORRENTE TORRE (02SR6T4)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Torre
CORPO IDRICO	IT0602SR6T4
CODICE EUROPEO	ITARW13IS00300060FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD067
COMUNE	Lusevera
LOCALITÀ	Vedronza
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 365621 Y: 5124281



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La stazione è situata a valle dell'immissione del torrente Vedronza. Le pressioni rilevate, seppur non significative, sono riferibili ad una presa per acqua potabile a monte, a scarichi di depuratori urbani ed anche a impianti di tipo primario. La valutazione complessiva della funzionalità fluviale è buona, anche se penalizzata dalla limitata ampiezza dell'area esondabile, a causa della presenza di una parete verticale in sponda sinistra.

### PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

<b>STATO AMBIENTALE</b>		<b>BUONO</b>	
<b>STATO ECOLOGICO</b>		<b>BUONO</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
ECB	DIATOMEE	ELEVATO	N.D.
	MACROFITE	BUONO	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	ELEVATO	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EC	LIMeco	ELEVATO	N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊
<b>STATO CHIMICO</b>		<b>N.D.</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	N.D.	OBBIETTIVO	N.D.

Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva dello stato ecologico si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.

Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione.

**LEGENDA**

ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

**LEGENDA**

BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile