

STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE MARASSO' (02SS1T20)17)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Rio Marassò
CORPO IDRICO	IT0602SS1T20
CODICE EUROPEO	ITARW10TG05000010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A2/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD122
COMUNE	Ravascletto
LOCALITÀ	Cercivento
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 343776 Y: 5154878



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La stazione è situata a monte dell'immissione nel torrente Gladegna. Le principali pressioni antropiche che insistono su questo tratto sono di tipo idromorfologico (briglie). La valutazione della funzionalità fluviale risulta compresa tra buono e mediocre. Il giudizio peggiore è stato attribuito alla sponda destra, dove si segnala l'assenza di vegetazione perifluviale e lo scavo della riva che indica un'elevata attività erosiva.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
ECB	DIATOMEI	BUONO	N.D.
	MACROFITE	ELEVATO	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
ECQ	LIMeco	ELEVATO	N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊

Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva dello stato ecologico si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile