


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

TORRENTE VENZONASSA (02SS1T27)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Venzonassa
CORPO IDRICO	IT0602SS1T27
CODICE EUROPEO	ITARW10TG02000020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD265
COMUNE	Venzone
LOCALITÀ	Venzone
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 361269 Y: 5131665



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico considerato segna il confine comunale tra Venzone e Gemona del Friuli (UD) e del SIC Prealpi Giulie Settentrionali (IT3320012). Non sono state rilevate pressioni significative, ad eccezione di alcune briglie, rilevate tramite l'analisi del territorio circostante.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		ELEVATO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EQB	DIATOMEI	N.D.	N.D.
	MACROFITE	N.D.	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊

Il corpo idrico, inaccessibile e quindi non campionabile, è stato classificato in stato elevato nel periodo 2010-2012, con giudizio esperto a causa della mancanza di pressioni di origine antropica e dell'elevata naturalità del territorio circostante. Questo giudizio è stato riconfermato nel periodo di monitoraggio 2014-2019.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A.
non applicabile
N.D.
non disponibile

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D.
non disponibile