


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE GRIVO' (02SS1T59)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Grivò
CORPO IDRICO	IT0602SS1T59
CODICE EUROPEO	ITARW13IS02500030FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A2/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD301
COMUNE	Faedis
LOCALITÀ	Canal di Grivò
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 373763 Y: 5114070



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico è il tratto iniziale del torrente Grivò; la stazione di campionamento è situata a monte dell'abitato di Canal di Grivò, inserita in un contesto a parziale naturalità. La funzionalità del tratto è solo parzialmente penalizzata solamente dalle caratteristiche del territorio circostante.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

2.6 - Diffuso - Scarichi non allacciati alla fognatura

STATO AMBIENTALE		NON BUONO	
STATO ECOLOGICO		CATTIVO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
ECB	DIATOMEE	BUONO	N.D.
	MACROFITE	SUFFICIENTE	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	CATTIVO
ECQ	LIMeco	ELEVATO	N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND		OBBIETTIVO	
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND		OBBIETTIVO	

Lo stato ecologico nel triennio 2010-2012 risultava sufficiente nella stazione UD151, poi sostituita da UD301 a seguito di una modifica della lunghezza del corpo idrico. In base al risultato dei monitoraggi effettuati nel periodo di monitoraggio 2014-2019, il giudizio cattivo relativo alla fauna ittica porta al mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per il corpo idrico.

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

LEGENDA

ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A.
non applicabile
N.D.
non disponibile

LEGENDA

BUONO
NON BUONO
N.D.
non disponibile