


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

TORRENTE VIELLA (02SS1T67)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Viella
CORPO IDRICO	IT0602SS1T67
CODICE EUROPEO	ITARW08L104200010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Rete nucleo (Sito di Riferimento)
STAZIONE	PN083
COMUNE	Tramonti di Sopra
LOCALITÀ	parte bassa torrente-strada passo Rest
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	330857 5133244



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il tratto del torrente Viella corrispondente al corpo idrico oggetto del monitoraggio scorre in una profonda valle, in un territorio dal notevole pregio naturalistico. Ad eccezione della strada che conduce al passo Rest, non vi sono impatti significativi. La vegetazione perifluviale è presente e funzionale.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EOB	DIATOMEE	ELEVATO	ELEVATO
	MACROFITE	ELEVATO	ELEVATO
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	BUONO
	FAUNA ITTICA	N.D.	BUONO
EQ	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND OBIETTIVO		Lo stato ecologico nel triennio 2010-2012 risultava elevato (giudizio esperto). Nel secondo triennio (periodo 2014-2019) risulta in peggioramento verso il giudizio buono, garantendo comunque l'obiettivo di qualità ambientale.	
		LEGENDA ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile	
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND OBIETTIVO		Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.	
		LEGENDA BUONO NON BUONO N.D. non disponibile	