

STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE CHIARO' DI PRESTENTO (02SS1T101)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Chiarò di Prestento
CORPO IDRICO	IT0602SS1T101
CODICE EUROPEO	ITARW13IS02400020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A2/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Rete nucleo (Sito di Riferimento)
STAZIONE	UD138
COMUNE	Torreano
LOCALITÀ	Prestento
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 376781 Y: 5110606



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Sul corpo idrico non insistono importanti pressioni, a parte una piccola briglia a monte del tratto monitorato. La funzionalità risulta buona su entrambe le sponde. La fascia perfluviale è composta da specie autoctone che assolvono solo parzialmente le funzioni tipiche della componente vegetale riparia. La stazione si trova a monte dell'abitato di Prestento, in comune di Torreano (UD).

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO		
STATO ECOLOGICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il monitoraggio del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.</p>	
EOB	DIATOMEE	ELEVATO		N.D.
	MACROFITE	N.A.		N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO		N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.		N.D.
EQ	LIMeco	ELEVATO		N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.	
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	
STATO CHIMICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p>	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.		N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile