


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

TORRENTE BUT (02SS1T150)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente But
CORPO IDRICO	IT0602SS1T150
CODICE EUROPEO	ITARW10TG04200070FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD222
COMUNE	Paluzza
LOCALITÀ	-
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 342068 Y: 5161300



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico in esame è interamente situato nel comune di Paluzza (UD). Esso scorre in una porzione di territorio individuata come ZPS (IT 3321001 – Alpi Carniche) e parzialmente anche nel SIC (IT3320001 – Gruppo del monte Coglians).

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		ELEVATO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EQB	DIATOMEE	N.D.	N.D.
	MACROFITE	N.D.	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊

Il corpo idrico, inaccessibile e quindi non campionabile, è stato classificato in stato elevato nel periodo 2010-2012, con giudizio esperto a causa della mancanza di pressioni di origine antropica e dell'elevata naturalità del territorio circostante. Tale giudizio viene riconfermato.

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento..

LEGENDA

- ELEVATO
- BUONO
- SUFFICIENTE
- SCARSO
- CATTIVO
- N.A.
non applicabile
- N.D.
non disponibile