


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE BUT (02SS1T151)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente But
CORPO IDRICO	IT0602SS1T151
CODICE EUROPEO	ITARW10TG04200060FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A2/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD135
COMUNE	Paluzza
LOCALITÀ	Passo Monte Croce Carnico
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 343564 Y: 5161770



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Le principali pressioni nel tratto considerato sono di natura idromorfologica; queste, unitamente ad una fascia perifluviale autoctona non riparia, tipica dei torrenti di montagna, penalizzano la funzionalità del tratto considerato. La stazione è situata in corrispondenza del tratto sotteso di una derivazione ad uso idroelettrico).

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO		
STATO ECOLOGICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.</p>	
EQB	DIATOMEI	ELEVATO		N.D.
	MACROFITE	N.A.		N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO		N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.		N.D.
EC	LIMeco	ELEVATO		N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.	
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	
STATO CHIMICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento..</p>	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.		
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	

LEGENDA	
ELEVATO	🔴
BUONO	🟢
SUFFICIENTE	🟡
SCARSO	🟠
CATTIVO	🔴
N.A.	🟡
non applicabile	🟡
N.D.	🟡
non disponibile	🟡

LEGENDA	
BUONO	🟢
NON BUONO	🔴
N.D.	🟡
non disponibile	🟡