


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE CORNAPPO (02SS2T22)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Cornappo
CORPO IDRICO	IT0602SS2T22
CODICE EUROPEO	ITARW13IS02600020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A2/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD300
COMUNE	Nimis
LOCALITÀ	Chialminis
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 368319 Y: 5122163



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La stazione monitorata è situata all'interno della forra naturale del torrente Cornappo, in un'area frequentata dal punto di vista turistico e sportivo. Il corpo idrico, che corrisponde al tratto sotteso di una derivazione idroelettrica, scorre in un contesto poco antropizzato e con una fascia di vegetazione tipica degli ambienti di forra.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		NON BUONO		
STATO ECOLOGICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Inizialmente il corpo idrico è stato classificato in stato sufficiente nella stazione UD141, poi soppressa a seguito di una rivalutazione dell'estensione del corpo idrico. Il monitoraggio condotto nella stazione UD300 (2014) conduceva al buono stato ecologico, considerato valido per l'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione. Considerata l'assenza di pressioni significative nel corpo idrico tale giudizio viene riconfermato.</p>	
EOB	DIATOMEE	ELEVATO		N.D.
	MACROFITE	N.A.		N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO		N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.		N.D.
EQ	LIMeco	ELEVATO		N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.		N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	
STATO CHIMICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p>	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.		
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A.
non applicabile
N.D.
non disponibile

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D.
non disponibile