

# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE NATISONE (02SS2T23)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Natisone
CORPO IDRICO	IT0602SS2T23
CODICE EUROPEO	ITARW13IS01000040FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Rete nucleo (Sito di riferimento)
STAZIONE	UD069
COMUNE	Pulfero
LOCALITÀ	Stupizza
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 381919 Y: 5117617



## CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La pressione antropica insistente su questo corpo idrico è difficilmente identificabile, poiché il tratto a monte scorre in territorio sloveno. La valutazione complessiva della funzionalità fluviale è buona; si segnala solo la semplificazione della vegetazione perifluviale in sponda sinistra. La stazione è situata in località Stupizza (comune di Pulfero), a valle del confine con la Slovenia.

## PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

<b>STATO AMBIENTALE</b>		<b>BUONO</b>	
<b>STATO ECOLOGICO</b>		<b>BUONO</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EOB	DIATOMEE	ELEVATO	ELEVATO
	MACROFITE	BUONO	ELEVATO
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	BUONO
	FAUNA ITTICA	N.D.	BUONO
EQ	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO
	CHIMICIA SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
<b>TREND</b>	↔	<b>OBIETTIVO</b>	😊
<b>STATO CHIMICO</b>		<b>BUONO</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
<b>TREND</b>	↔	<b>OBIETTIVO</b>	😊

Nell'ultimo periodo di monitoraggio lo stato ecologico è risultato buono, garantendo il mantenimento dell'obiettivo di qualità per il corpo idrico

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

**LEGENDA**

ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A.
non applicabile
N.D.
non disponibile

**LEGENDA**

BUONO
NON BUONO
N.D.
non disponibile