

STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE VINADIA (02SS2T40)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Vinadia
CORPO IDRICO	IT0602SS2T40
CODICE EUROPEO	ITARW10TG05200020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Ab

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD268
COMUNE	Lauco
LOCALITÀ	Vinaio
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 343086 Y: 5144439



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente Vinadia, in corrispondenza del punto di campionamento, scorre all'interno di una profonda forra non accessibile, ma non risultano rimaneggiamenti dell'alveo. È assente, invece, la vegetazione riparia, proprio a causa della conformazione delle pareti della forra. Non vi sono manufatti antropici nelle immediate vicinanze dell'alveo, che presenta vaste aree boschive limitrofe.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE				BUONO			
STATO ECOLOGICO				N.D.			
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Il corpo idrico in esame, vista l'impossibilità di accesso per le operazioni di monitoraggio, non risulta campionabile secondo gli standard metodologici previsti dal D.M. n. 260/10.		LEGENDA ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile	
ECB	DIATOMEI	N.D.	N.D.				
	MACROFITE	N.D.	N.D.				
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.				
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.				
ECQ	LIMeco	N.D.	N.D.				
	CHIMICIA SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.				
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.				
STATO CHIMICO				N.D.			
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Lo stato chimico risulta sconosciuto a causa dell'inaccessibilità del sito che ne impedisce il campionamento.		LEGENDA BUONO NON BUONO N.D. non disponibile	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.				
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.				