


# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE CHIARSO' (02SS2T44)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Chiarsò
CORPO IDRICO	IT0602SS2T44
CODICE EUROPEO	ITARW10TG04300020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A2/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD029
COMUNE	Paularo
LOCALITÀ	Monte Rio Turreia
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 355833 Y: 5155548



## CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La principale pressione antropica, seppur non significativa, che interessa questo corpo idrico è la presenza di scarichi urbani. L'ottima funzionalità fluviale è ridotta dalla limitata ampiezza delle formazioni vegetali riparie e da evidenti fenomeni erosivi sulle sponde. La stazione è situata a monte dell'abitato di Paularo e dell'immissione del rio Turria.

## PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

<b>STATO AMBIENTALE</b>		<b>BUONO</b>	
<b>STATO ECOLOGICO</b>		<b>ELEVATO</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
ECB	DIATOMEI	ELEVATO	N.D.
	MACROFITE	ELEVATO	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	ELEVATO	N.D.
	CHIMICIA SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊
<b>STATO CHIMICO</b>		<b>BUONO</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊

Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento..

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile