

STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

FIUME FELLA (02SS2T47)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Fiume Fella
CORPO IDRICO	IT0602SS2T47
CODICE EUROPEO	ITARW10TG02100040FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	UD031
COMUNE	Malborghetto Valbruna
LOCALITÀ	Bagni di Lusnizza
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 374653 Y: 5151481



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico coincide col tratto sotteso di una derivazione ad uso idroelettrico. Si segnala inoltre la presenza di importanti infrastrutture e di scarichi di depuratori e di sfioratori di diversi centri abitati. L'alveo risulta morfologicamente banalizzato a causa di interventi discontinui di consolidamento di movimenti franosi, che interessano entrambe le sponde. Gli interventi di artificializzazione contribuiscono anche alla mancanza di una vegetazione perfluviale strutturata e la presenza di importanti fenomeni erosivi banalizzano l'ambiente fluviale.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

- 1.1 - Puntuale - Impianti di depurazione
- 3.5 - Prelievi o diversioni - Idroelettrico
- 4.1.1 - Alterazione fisica dell'alveo/fascia riparia/sponda - Protezione dalle alluvioni

STATO AMBIENTALE		NON BUONO	
STATO ECOLOGICO		SUFFICIENTE	
EQB	DIATOMEI	monitoraggio 2010-2012: ELEVATO	monitoraggio 2014-2019: I TRIENNIO ELEVATO, II TRIENNIO N.D.
	MACROFITE	N.A.	N.A.
	MACROINVERTEBRATI	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO
EQ	CHIMICIASOSTEGNO(1/B)	N.D.	N.D.
TREND		↔	OBIETTIVO
		↔	☹️
STATO CHIMICO		CATTIVO	
		monitoraggio 2010-2012: N.D.	monitoraggio 2014-2019: I TRIENNIO N.D., II TRIENNIO NON BUONO
	SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.
TREND		N.D.	OBIETTIVO
		N.D.	☹️

LEGENDA

ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

LEGENDA

BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile