


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE OSSENA (06EP7D1)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Ossena
CORPO IDRICO	ITA0606EP7D1
CODICE EUROPEO	ITARW08LI06200010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	PN123
COMUNE	Aviano
LOCALITÀ	Villotta
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 311658 Y: 5103377



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente Ossena è situato tra gli abitati di Castello di Aviano e di Aviano, in un territorio caratterizzato dalla presenza di terreni ad uso agricolo. Oltre tale territorio sorgono numerosi agglomerati urbani di medio-piccole dimensioni. Il punto di monitoraggio è posto immediatamente a valle del ponte attraversato dalla strada che porta dalla località di Villotta di Castello d'Aviano al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. L'alveo ghiaioso non risulta rimaneggiato, ma non vi è presenza di acqua lungo tutto l'arco dell'anno. La vegetazione periferiale è continua, ma non molto estesa ed è costituita anche da specie arborea alloctone.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE				BUONO			
STATO ECOLOGICO				N.D.			
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Il corpo idrico è stato valutato come non campionabile per l'impossibilità di applicare le metodiche previste dai protocolli di campionamento biologico. Pertanto, lo stato ecologico risulta sconosciuto.			
EQB	DIATOMEI	N.D.	N.D.				
	MACROFITE	N.D.	N.D.				
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.				
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.				
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.				
	CHIMICIA SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.				
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.	LEGENDA ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile			
STATO CHIMICO				N.D.			
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie lo stato chimico del corpo idrico buono rimane sconosciuto.			
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.				
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.	LEGENDA BUONO NON BUONO N.D. non disponibile			