

# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE MIDELLA (06EP7F1)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Midella
CORPO IDRICO	ITA0606EP7F1
CODICE EUROPEO	ITARW08LI06400010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	PN125
COMUNE	Aviano
LOCALITÀ	Viale Per Costa
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 313402 Y: 5105292



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il tratto del torrente Midella oggetto del monitoraggio è situato tra l'abitato di Aviano e la sua frazione Costa, all'interno di una stretta fascia di terreno adibito ad uso agricolo. Tale terreno è circondato, a breve distanza dal corpo idrico, da aree abitative. L'alveo è privo di acqua per la quasi totalità dell'anno ed appare ghiaioso ed uniforme. Due argini artificiali circondano quest'ultimo su entrambe le sponde ed esternamente ad essi si estende una fascia continua di vegetazione periferuale: questa appare però poco estesa e formata in parte da specie arboree non funzionali.

### PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

<b>STATO AMBIENTALE</b>				<b>BUONO</b>			
<b>STATO ECOLOGICO</b>				<b>N.D.</b>			
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Il corpo idrico è stato valutato come non campionabile per l'impossibilità di applicare le metodiche previste dai protocolli di campionamento biologico. Pertanto, lo stato ecologico risulta sconosciuto.		<b>LEGENDA</b> ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile	
EQB	DIATOMEI	N.D.	N.D.				
	MACROFITE	N.D.	N.D.				
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.				
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.				
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.				
	CHIMICIA SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.				
<b>TREND</b>	N.D.	<b>OBIETTIVO</b>	N.D.				
<b>STATO CHIMICO</b>				<b>N.D.</b>			
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Non sono state eseguite le analisi delle sostanze prioritarie quindi lo stato chimico rimane sconosciuto.		<b>LEGENDA</b> BUONO NON BUONO N.D. non disponibile	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.				
<b>TREND</b>	N.D.	<b>OBIETTIVO</b>	N.D.				