


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE CAVREZZA (06EP7T11)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Cavrezza
CORPO IDRICO	IT0606EP7T11
CODICE EUROPEO	ITARW08LI05900020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	PN127
COMUNE	Aviano
LOCALITÀ	Via Fanese
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 315155 Y: 5105026



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente Cavrezza, in corrispondenza del punto di campionamento, scorre in un territorio caratterizzato dalla presenza di vaste aree adibite ad agricoltura intensiva. L'alveo, seminascolato da una fitta vegetazione che non forma però una vera e propria zona perfluviale funzionale, risulta appena accennato e privo di acqua per la maggior parte dell'anno. Quest'ultimo funge da raccogliitore delle acque piovane, che defluiscono dal territorio circostante, solamente quando le precipitazioni sono di una certa intensità.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

4.1.1 - Alterazione fisica dell'alveo/fascia riparia/sponda - Protezione dalle alluvioni

STATO AMBIENTALE				BUONO				
STATO ECOLOGICO				N.D.				
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019		Lo stato ecologico del corpo idrico, a carattere temporaneo e naturalmente privo d'acqua per la maggior parte dell'anno, non è valutabile a causa della non applicabilità dei protocolli di campionamento degli elementi biologici, fisico-chimici e chimici.			LEGENDA ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile
EQB	DIATOMEI	N.A.	I TRIENNIO	II TRIENNIO				
	MACROFITE	N.A.	N.A.	N.A.				
	MACROINVERTEBRATI	N.A.	N.A.	N.A.				
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.	N.D.				
EQ	LIMeco	N.A.	N.A.	N.A.				
	CHIMICIASOSTEGNO(1/B)	N.D.	N.D.	N.D.				
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.					
STATO CHIMICO				N.D.				
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019		LEGENDA BUONO NON BUONO N.D. non disponibile			
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	I TRIENNIO	II TRIENNIO				
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.					