


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE PIUMIZZA(06SS1T13)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Piumizza
CORPO IDRICO	IT06SS1T13
CODICE EUROPEO	ITARW13IS03300010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A2/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	GO008
COMUNE	Gorizia
LOCALITÀ	Conigo
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 393175 Y: 5092659



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La stazione si trova in località Poggio San Valentino nella parte nordoccidentale del comune di Gorizia, a valle del confine con la Slovenia di Poggio San Valentino. La zona in cui scorre il torrente è prevalentemente agricola, scarsamente urbanizzata e caratterizzata dalla presenza di aree boschive naturali. In questa stazione il corso d'acqua è di piccole dimensioni e la funzionalità fluviale è buona per la bassa antropizzazione della zona, le buone condizioni idriche e idromorfologiche del tratto esaminato, la naturalità del sito, la buona idoneità ittica e la comunità macrozoobentonica diversificata.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EQB	DIATOMEI	ELEVATO	ELEVATO
	MACROFITE	SUFFICIENTE	N.A.
	MACROINVERTEBRATI	ELEVATO	ELEVATO
	FAUNA ITTICA	N.D.	ELEVATO
EQ	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	BUONO
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	BUONO
TREND	N.D.	OBBIETTIVO	😊

Lo stato ecologico risultava buono da giudizio esperto nel precedente periodo di monitoraggio. Tale giudizio è confermato anche dagli ultimi campionamenti effettuati, garantendo il mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale.

L'analisi delle sostanze prioritarie ha portato all'identificazione di uno stato chimico buono.

LEGENDA

- ELEVATO
- BUONO
- SUFFICIENTE
- SCARSO
- CATTIVO
- N.A.
- non applicabile
- N.D.
- non disponibile

LEGENDA

- BUONO
- NON BUONO
- N.D.
- non disponibile