


# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

## TORRENTE ELLERO (02SS1T107)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Ellero
CORPO IDRICO	IT0602SS1T107
CODICE EUROPEO	ITARW13IS02200020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A2/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Rete nucleo (Sito di Riferimento)
STAZIONE	UD076
COMUNE	Faedis
LOCALITÀ	Campeglio
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 375059 Y: 5109756



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La stazione è situata in un bosco nei pressi dell'abitato di Campeglio (comune di Faedis). Non sono note pressioni antropiche che insistono sul tratto. La valutazione della funzionalità di questo tratto è buona, anche se penalizzata da una fascia perifluviale ridotta, da un'evidente erosione delle sponde e dalla mancanza di aree di esondazione.

### PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

<b>STATO AMBIENTALE</b>		<b>BUONO</b>		
<b>STATO ECOLOGICO</b>		<b>BUONO</b>		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.</p>	
EQB	DIATOMEE	ELEVATO		N.D.
	MACROFITE	BUONO		N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO		N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.		N.D.
EC	LIMeco	ELEVATO		N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.		N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	
<b>STATO CHIMICO</b>		<b>BUONO</b>		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento</p>	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.		N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	

LEGENDA	
ELEVATO	🔴
BUONO	🟢
SUFFICIENTE	🟡
SCARSO	🟠
CATTIVO	🔴
N.A. non applicabile	🟡
N.D. non disponibile	🟡

LEGENDA	
BUONO	🟢
NON BUONO	🔴
N.D. non disponibile	🟡