STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND
FIUME TAGLIAMENTO (02SS3T6)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Fiume Tagliamento
CORPO IDRICO	IT0602SS3T6
CODICE EUROPEO	ITARW10TG00100090FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Fortemente modificato
MACROTIPI	A1/Ab

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	UD187
COMUNE	Villa Santina
LOCALITÀ	Invillino
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 342078 Y: 5141071



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico, a causa della presenza dell'opera di sbarramento di Caprizi, è stato tipizzato come fortemente modificato a rischio. L'alveo non presenta acqua per buona parte dell'anno. Tale situazione è attribuibile alla complessiva riduzione di portata dovuta alla presenza degli impianti di captazione idrica presenti sugli affluenti a monte, oltre che sul Tagliamento stesso, unitamente all'elevata permeabilità del substrato che induce il corso d'acqua a scorrere in subalveo. Il corpo idrico inizia a monte dell'immissione del torrente Lumiei e termina all'affluenza del torrente But, in comune di Tolmezzo (UD).

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

3.5 - Prelievi o diversioni - Idroelettrico
4.2.1 - Dighe, barriere e chiuse – Idroelettrico

STATO AMBIENTALE — NON BUONO

POTENZIALE ECOLOGICO — CATTIVO

		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	
			I TRIENNIO	II TRIENNIO
EQB	DIATOMEE	CATTIVO	CATTIVO	CATTIVO
EQB	MACROFITE	CATTIVO	CATTIVO	CATTIVO
EQB	MACROINVERTEBRATI	CATTIVO	CATTIVO	CATTIVO
EQB	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.	ELEVATO
EQ	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.	N.D.

TREND	⟷	**OBIETTIVO**	☹

La costante assenza di acqua osservata nel corpo idrico compromette completamente l'ecosistema fluviale del tratto in oggetto. Il potenziale ecologico è pertanto cattivo.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

STATO CHIMICO — BUONO

	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	
		I TRIENNIO	II TRIENNIO
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.	N.D.

TREND	N.D.	**OBIETTIVO**	N.D.

Non sono state effetuate le analisi delle sostanze prioritarie in quanto nel corpo idrico non viene garantita la continuità idrica per l'effettuazione dei campionamenti.

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile

Questa pubblicazione è realizzato da ARPA FVG ed è concessa con licenza Creative Commons, Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0)