


# STATO DI QUALITÀ 2014-2019

## PORTO BUSO-S.ANDREA, Porto Buso (CE15)

CATEGORIA	Acque marino costiere
CODICE EUROPEO	ITACW00000900FR
CODICE REGIONALE	CE15
DENOMINAZIONE	Porto Buso - S. Andrea
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPO	1
SUPERFICIE AREA (km2)	25,92
RETE DI MONITORAGGIO	Operativa

STAZIONE	Lat. (WGS84)	Long. (WGS84)
CE151	45,7103°	13,2500°
CE152	45,6875°	13,2517°



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico comprende l'area costiera che si estende tra la bocca lagunare di Morgo e l'isola di S. Andrea. È influenzato dalle acque di transizione provenienti dalle bocche lagunari ed in particolare da quella di Porto Buso.

STATO ECOLOGICO		BUONO	
ELEMENTI DI QUALITÀ BIOLOGICA E FISICO-CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE		<b>LEGENDA</b> ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)	
FITOPLANCTON	ELEVATO	ELEVATO	
MACROINVERTEBRATI BENTONICI	ELEVATO	ELEVATO	
FISICO-CHIMICI A SOSTEGNO (INDICE TRIX)	BUONO	BUONO	
CHIMICI A SOSTEGNO (tab.1/B D.Lgs.172/15)	ELEVATO	BUONO	

STATO CHIMICO		NON BUONO	
ELEMENTI DI QUALITÀ CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE		<b>LEGENDA</b> BUONO NON BUONO
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)	
SOSTANZE PRIORITARIE (tab.1/A D.Lgs.172/15)	BUONO	NON BUONO	

Nel triennio 2014-2016 non è stato rilevato alcun superamento degli standard di qualità ambientale (SQA) nelle acque superficiali. Nel secondo triennio sono stati rilevati superamenti nelle acque per il Piombo e il Tributilstagno e, nel biota (molluschi e pesci), per Mercurio e Difenileteri bromurati.