


STATO DI QUALITÀ 2014-2019

LIGNANO-TAGLIAMENTO, Lignano (CE16)

CATEGORIA	Acque marino costiere
CODICE EUROPEO	ITACW00000600FR
CODICE REGIONALE	CE16
DENOMINAZIONE	Lignano - Tagliamento
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPO	1
SUPERFICIE AREA (km ²)	28,40
RETE DI MONITORAGGIO	Operativa

STAZIONE	Lat. (WGS84)	Long. (WGS84)
CE161	45,6713°	13,1384°
CE163	45,6522°	13,1421°



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico si estende lungo la fascia costiera tra Lignano e la foce del fiume Tagliamento. Le pressioni più significative sono rappresentate dalla bocca lagunare di Lignano e dalle acque dolci provenienti dal fiume Tagliamento

STATO ECOLOGICO		BUONO	
ELEMENTI DI QUALITÀ BIOLOGICA E FISICO-CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE		LEGENDA
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)	
FITOPLANKTON	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO
MACROINVERTEBRATI BENTONICI	ELEVATO	ELEVATO	BUONO
FISICO-CHIMICI A SOSTEGNO (INDICE TRIX)	BUONO	BUONO	SUFFICIENTE
CHIMICI A SOSTEGNO (tab.1/B D.Lgs.172/15)	SUFFICIENTE	BUONO	SCARSO

STATO CHIMICO		NON BUONO	
ELEMENTI DI QUALITÀ CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE		LEGENDA
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)	
SOSTANZE PRIORITARIE (tab.1/A D.Lgs.172/15)	BUONO	NON BUONO	BUONO

Nel triennio 2014-2016 è stato rilevato il superamento dello standard di qualità ambientale (SQA) nelle acque superficiali per i Difenileteri bromurati. Nel secondo triennio non sono stati rilevati superamenti nelle acque, mentre l'analisi del biota (molluschi, pesci) ha evidenziato superamenti per Mercurio e Difenileteri bromurati.