


STATO DI QUALITÀ 2014-2019

TRIESTE MIRAMARE ESTERNO, Centro Golfo (MA31)

CATEGORIA	Acque marino costiere
CODICE EUROPEO	ITACW00001800FR
CODICE REGIONALE	MA21
DENOMINAZIONE	Costiera esterno
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPO	2
SUPERFICIE AREA (km2)	47,58
RETE DI MONITORAGGIO	Operativa

STAZIONE	Lat. (WGS84)	Long. (WGS84)
MA311	45,6430°	13,6824°
MA312	45,6917°	13,6767°



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico è situato al largo della zona compresa tra Trieste e Miramare, oltre la fascia costiera dei 3 km e fino ad 1 mn dalla linea di base. Nel corpo idrico ricade il diffusore della condotta sottomarina che serve la città di Trieste.

STATO ECOLOGICO	BUONO	
	II PIANO DI GESTIONE	
ELEMENTI DI QUALITÀ BIOLOGICA E FISICO-CHIMICA	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)
FITOPLANCTON	BUONO	ELEVATO
MACROINVERTEBRATI BENTONICI	ELEVATO	ELEVATO
FISICO-CHIMICI A SOSTEGNO (INDICE TRIX)	BUONO	BUONO
CHIMICI A SOSTEGNO (tab.1/B D.Lgs.172/15)	non campionato	BUONO

LEGENDA

- ELEVATO
- BUONO
- SUFFICIENTE
- SCARSO
- CATTIVO

STATO CHIMICO	NON BUONO	
	II PIANO DI GESTIONE	
ELEMENTI DI QUALITÀ CHIMICA	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)
SOSTANZE PRIORITARIE (tab.1/A D.Lgs.172/15)	BUONO	NON BUONO

LEGENDA

- BUONO
- NON BUONO

Nelle acque superficiali non sono stati rilevati superamenti degli standard di qualità ambientale (SQA) nei due trienni. Nel secondo triennio sono state effettuate le analisi sul biota (molluschi e pesci), che hanno evidenziato superamenti dei parametri Mercurio e Difenileteri bromurati e hanno portato al mancato conseguimento dello stato chimico buono del corpo idrico.