


# STATO DI QUALITÀ 2014-2019

## TREZZO-PUNTA SDOBBA ESTERNO, Bocca di Primero (ME11)

CATEGORIA	Acque marino costiere
CODICE EUROPEO	ITACW00001600FR
CODICE REGIONALE	CE11
DENOMINAZIONE	Duino - Villaggio del Pescatore
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPO	1
SUPERFICIE AREA (km2)	9,85
RETE DI MONITORAGGIO	Operativa

STAZIONE	Lat. (WGS84)	Long. (WGS84)
CE111	45,7697°	13,5967°
CE112	45,7735°	13,5935°



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico è rappresentato da un'area parallela alla costa compresa tra Fossalon e Grado, oltre la fascia costiera dei 3 km e fino ad 1 m dalla linea di base. La pressione più importante è costituita dalla presenza del diffusore della condotta sottomarina di Primero.

## STATO ECOLOGICO

**BUONO**

ELEMENTI DI QUALITÀ BIOLOGICA E FISICO-CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE		LEGENDA
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)	
FITOPLANCTON	ELEVATO	ELEVATO	ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO
MACROINVERTEBRATI BENTONICI	ELEVATO	ELEVATO	
FISICO-CHIMICI A SOSTEGNO (INDICE TRIX)	BUONO	BUONO	
CHIMICI A SOSTEGNO (tab.1/B D.Lgs.172/15)	BUONO	BUONO	

## STATO CHIMICO

**NON BUONO**

ELEMENTI DI QUALITÀ CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE		LEGENDA
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)	
SOSTANZE PRIORITARIE (tab.1/A D.Lgs.172/15)	BUONO	NON BUONO	BUONO NON BUONO

Nel triennio 2014-2016 non sono stati rilevati superamenti degli standard di qualità ambientale (SQA) nelle acque superficiali. Nel secondo triennio sono state effettuate le analisi sul biota (molluschi e pesci), che hanno evidenziato superamenti dei parametri Mercurio e Difenileteri bromurati e, per le acque, di Tributilstagno, Benzo(a)pirene e Fluorantene.