


STATO DI QUALITÀ 2014-2019

LIGNANO ESTERNO, Lignano (ME23)

CATEGORIA	Acque marine costiere
CODICE EUROPEO	ITACW00000700FR
CODICE REGIONALE	ME23
DENOMINAZIONE	Lignano esterno
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPO	2
SUPERFICIE AREA (km ²)	17,34
RETE DI MONITORAGGIO	Operativa

STAZIONE	Lat. (WGS84)	Long. (WGS84)
ME231	45,6335°	13,1885°



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico si estende lungo la fascia costiera tra Lignano e la foce del fiume Tagliamento. Le pressioni più significative sono rappresentate dalla bocca lagunare di Lignano e dalle acque dolci provenienti dal fiume Tagliamento

STATO ECOLOGICO		BUONO	
ELEMENTI DI QUALITÀ BIOLOGICA E FISICO-CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE		LEGENDA ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)	
FITOPLANCTON	ELEVATO	BUONO	
MACROINVERTEBRATI BENTONICI	ELEVATO	ELEVATO	
FISICO-CHIMICI A SOSTEGNO (INDICE TRIX)	BUONO	BUONO	
CHIMICI A SOSTEGNO (tab.1/B D.Lgs.172/15)	non campionato	BUONO	

STATO CHIMICO		NON BUONO	
ELEMENTI DI QUALITÀ CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE		LEGENDA BUONO NON BUONO
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)	
SOSTANZE PRIORITARIE (tab.1/A D.Lgs.172/15)	BUONO	NON BUONO	

Nelle acque superficiali non sono stati rilevati superamenti degli standard di qualità ambientale (SQA) nei due trienni. Nel secondo triennio sono state effettuate le analisi sul biota (molluschi e pesci), che hanno evidenziato superamenti dei parametri Mercurio e Difenileteri bromurati e hanno portato al mancato conseguimento dello stato chimico buono del corpo idrico.