

# STATO DI QUALITÀ 2014-2019

## FOCE FIUME ISONZO (AT218)


|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| CATEGORIA                          | Acque di transizione |
| CODICE EUROPEO                     | ITATW00004600FR      |
| CODICE REGIONALE                   | AT218                |
| DENOMINAZIONE                      | Foce Fiume Isonzo    |
| CONDIZIONI DI NATURALITÀ           | naturale             |
| MACROTIPO                          | Foce fluviale        |
| SUPERFICIE AREA (km <sup>2</sup> ) | 1,56                 |
| RETE DI MONITORAGGIO               | Operativa            |

| STAZIONI   | Lat.<br>(WGS84) | Long.<br>(WGS84) |
|------------|-----------------|------------------|
| 19sp       | 45,7462°        | 13,5102°         |
| 19sp_Caneo | 45,7294°        | 13,5373°         |

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico è costituito dalla zona di foce del Fiume Isonzo e comprende gli ultimi 10 km del corso del fiume. Fa parte della Riserva Naturale della Foce dell'Isonzo che si estende per circa 2400 ettari e comprende gli ultimi 15 km del corso del fiume Isonzo.

Nella parte terminale il fiume riceve il canale Isonzato.



| <b>STATO ECOLOGICO</b>   | <b>non classificato</b> |         |         |       |             |        |         |
|--|-------------------------|---------|---------|-------|-------------|--------|---------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>LEGENDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELEVATO</td> </tr> <tr> <td>BUONO</td> </tr> <tr> <td>SUFFICIENTE</td> </tr> <tr> <td>SCARSO</td> </tr> <tr> <td>CATTIVO</td> </tr> </tbody> </table> |                         | LEGENDA | ELEVATO | BUONO | SUFFICIENTE | SCARSO | CATTIVO |
| LEGENDA  |                         |         |         |       |             |        |         |
| ELEVATO  |                         |         |         |       |             |        |         |
| BUONO  |                         |         |         |       |             |        |         |
| SUFFICIENTE  |                         |         |         |       |             |        |         |
| SCARSO   |                         |         |         |       |             |        |         |
| CATTIVO  |                         |         |         |       |             |        |         |

| <b>STATO CHIMICO</b>  | <b>BUONO</b>              |                            |         |       |           |
|---|---------------------------|----------------------------|---------|-------|-----------|
|   | II PIANO DI GESTIONE      |                            |         |       |           |
| ELEMENTI DI QUALITÀ CHIMICA   | I TRIENNIO<br>(2014-2016) | II TRIENNIO<br>(2017-2019) |         |       |           |
| SOSTANZE PRIORITARIE (tab.1/A D.Lgs.172/15)   | BUONO                     | BUONO                      |         |       |           |
| <p>Nel primo e secondo triennio non sono stati rilevati superamenti degli standard di qualità ambientale nelle acque superficiali.</p>            |                           |                            |         |       |           |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>LEGENDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BUONO</td> </tr> <tr> <td>NON BUONO</td> </tr> </tbody> </table> |                           |                            | LEGENDA | BUONO | NON BUONO |
| LEGENDA   |                           |                            |         |       |           |
| BUONO   |                           |                            |         |       |           |
| NON BUONO   |                           |                            |         |       |           |