


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE CHIALEADINA (02EP7T1)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Chialeadina
CORPO IDRICO	IT0602EP7T1
CODICE EUROPEO	ITARW08L102900010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	PN111
COMUNE	Claut
LOCALITÀ	Cellina di Sotto
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 303341 Y: 5123197



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente Chialeadina scorre a ovest degli abitati di Cellino di Sopra e di Sotto, per poi sfociare nella porzione del torrente Cellina. L'ultimo tratto del corpo idrico presenta un alveo ghiaioso molto ampio e risulta secco per la quasi totalità dell'anno. Il tratto immediatamente a monte risulta invece compreso in una stretta valle a V, i cui versanti risultano notevolmente ripidi, rendendo difficoltoso l'accesso al torrente nel cui alveo l'acqua è comunque presente per gran parte dell'anno. I due tratti del corpo idrico sono separati da una briglia di notevoli dimensioni, che, oltre alla strada che fiancheggia il torrente, costituisce l'unico manufatto di rilievo nella valle. La funzionalità fluviale non è elevata per la presenza di versanti ripidi e la conseguente assenza di vegetazione periferuale funzionale.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO											
STATO ECOLOGICO		N.D.											
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il corpo idrico in esame, vista l'impossibilità di accesso per le operazioni di monitoraggio, non risulta campionabile secondo gli standard metodologici previsti dal D.M. n. 260/2010.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>ELEVATO</td> <td>BUONO</td> </tr> <tr> <td>SUFFICIENTE</td> <td>SCARSO</td> </tr> <tr> <td>CATTIVO</td> <td>N.A. non applicabile</td> </tr> <tr> <td>N.D.</td> <td>N.D. non disponibile</td> </tr> </table>	LEGENDA		ELEVATO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO	N.A. non applicabile	N.D.	N.D. non disponibile
LEGENDA													
ELEVATO	BUONO												
SUFFICIENTE	SCARSO												
CATTIVO	N.A. non applicabile												
N.D.	N.D. non disponibile												
EQB	DIATOMEE	N.D.											
	MACROFITE	N.D.											
	MACROINVERTEBRATI	N.D.											
	FAUNA ITTICA	N.D.											
EQ	LIMeco	N.D.											
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.											
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.										
STATO CHIMICO		BUONO											
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>BUONO</td> <td>NON BUONO</td> </tr> <tr> <td>N.D.</td> <td>N.D. non disponibile</td> </tr> </table>	LEGENDA		BUONO	NON BUONO	N.D.	N.D. non disponibile				
LEGENDA													
BUONO	NON BUONO												
N.D.	N.D. non disponibile												
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.											
TREND	↔	OBIETTIVO	😊										