


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE OSSENA (06EP7T4)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Ossena
CORPO IDRICO	IT0602EP7T4
CODICE EUROPEO	ITARW08L106200020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	PN114
COMUNE	Aviano
LOCALITÀ	Via del Santuario
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 311494 Y: 5107265



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La porzione del torrente Ossena oggetto del monitoraggio è situata in prossimità del santuario di Madonna del Monte, in comune di Aviano. Nonostante la breve distanza in linea d'aria che lo separa da quest'ultimo e dall'agglomerato urbano che circonda il santuario, il territorio circostante presenta un'elevata naturalità ed è caratterizzato da ampie zone boschive; unica eccezione è la strada che collega il santuario alla strada Aviano-Piancavallo. L'alveo è privo di impatti antropici, con alternanza di pozze e raschi in successione regolare, anche se l'acqua non è presente lungo tutta la sua estensione. La vegetazione perfluviale è in continuità con la zona boschiva circostante, ma non tutte le specie arboree che la costituiscono sono funzionali.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		N.D.	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EQB	DIATOMEE	N.D.	N.D.
	MACROFITE	N.D.	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	N.D.	OBIETTIVO	😊

Il corpo idrico è stato valutato come non campionabile per l'impossibilità di applicare le metodiche previste dai protocolli di campionamento biologico. Pertanto, lo stato ecologico risulta sconosciuto.

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

LEGENDA

- ELEVATO
- BUONO
- SUFFICIENTE
- SCARSO
- CATTIVO
- N.A. non applicabile
- N.D. non disponibile