

# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE SEAZZA (02EP8T3)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Seazza
CORPO IDRICO	IT0602EP8T3
CODICE EUROPEO	ITARW10TG06700010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD250
COMUNE	Preone
LOCALITÀ	Via Cofuc
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 337240 Y: 5140264



## CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente Seazza, in corrispondenza del punto di campionamento, presenta un alveo asciutto durante tutto l'arco dell'anno, ad eccezione di intense precipitazioni. L'alveo ghiaioso non presenta rimaneggiamenti di rilievo, è circondato da un territorio boschivo molto esteso e privo di manufatti antropici. La vegetazione perifluviale è costituita prevalentemente da specie non funzionali e si estende in continuità con i boschi circostanti.

## PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

<b>STATO AMBIENTALE</b>				<b>BUONO</b>											
<b>STATO ECOLOGICO</b>				<b>N.D.</b>											
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il corpo idrico in esame, vista l'assenza di acqua in alveo, non risulta campionabile secondo gli standard metodologici previsti dal D.M. n. 260/2010.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>ELEVATO</td> <td>BUONO</td> </tr> <tr> <td>SUFFICIENTE</td> <td>SCARSO</td> </tr> <tr> <td>CATTIVO</td> <td>N.A. non applicabile</td> </tr> <tr> <td>N.D. non disponibile</td> <td></td> </tr> </table>		LEGENDA		ELEVATO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO	N.A. non applicabile	N.D. non disponibile	
LEGENDA															
ELEVATO	BUONO														
SUFFICIENTE	SCARSO														
CATTIVO	N.A. non applicabile														
N.D. non disponibile															
EQB	DIATOMEI	N.D.	N.D.												
	MACROFITE	N.D.	N.D.												
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.												
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.												
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.												
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.												
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.												
<b>STATO CHIMICO</b>				<b>BUONO</b>											
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>BUONO</td> <td>NON BUONO</td> </tr> <tr> <td>N.D. non disponibile</td> <td></td> </tr> </table>		LEGENDA		BUONO	NON BUONO	N.D. non disponibile					
LEGENDA															
BUONO	NON BUONO														
N.D. non disponibile															
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.												
TREND	↔	OBIETTIVO	😊												