


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE VEGLIATO (02EP8T5)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Vegliato
CORPO IDRICO	IT0602EP8T5
CODICE EUROPEO	ITARW10TG01600020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	UD180
COMUNE	Gemona del Friuli
LOCALITÀ	Gleseute
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 356857 Y: 5128025



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Questo tratto di torrente Vegliato, situato a monte dell'abitato di Gemona del Friuli (UD), rientra nella categoria dei corsi d'acqua a carattere episodico. L'acqua infatti scorre in alveo solo dopo che si sono verificate precipitazioni abbondanti o in occasione dello scioglimento delle nevi.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

4.2.2 - Dighe, barriere e chiuse - Protezione dalle alluvioni

STATO AMBIENTALE				BUONO			
STATO ECOLOGICO				N.A.			
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	All'interno del corpo idrico non è stato possibile effettuare i campionamenti degli elementi di qualità biologica e chimica, in quanto non era mai presente acqua in alveo.	LEGENDA ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile		
ECB	DIATOMEE	N.A.	N.A.				
	MACROFITE	N.A.	N.A.				
	MACROINVERTEBRATI	N.A.	N.A.				
	FAUNA ITTICA	N.A.	N.A.				
ECQ	LIMeco	N.A.	N.A.				
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.A.	N.A.				
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.				
STATO CHIMICO						BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019			Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.	LEGENDA BUONO NON BUONO N.D. non disponibile
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.				
TREND	↔	OBIETTIVO	😊				