


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

RIO DEL LAGO (02EP8T12)

BACINO	Slizza
NOME FIUME	Rio del Lago
CORPO IDRICO	IT0602EP8T12
CODICE EUROPEO	ITARW12SL00800020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD114
COMUNE	Tarvisio
LOCALITÀ	Lago del Predil
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 389012 Y: 5141143



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il tratto del rio del Lago valutato è rappresentativo del corpo idrico immissario del lago del Predil. Lungo tutto il tratto considerato, l'acqua è presente in alveo solo in occasione dello scioglimento delle nevi o dopo che si sono verificate precipitazioni abbondanti.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE				BUONO	
STATO ECOLOGICO				N.D.	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Il corpo idrico in esame, vista l'assenza di acqua in alveo, non risulta campionabile secondo gli standard metodologici previsti dal D.M. n. 260/2010.	LEGENDA ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile
EQB	DIATOMEI	N.D.	N.D.		
	MACROFITE	N.D.	N.D.		
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.		
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.		
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.		
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.		
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.		
STATO CHIMICO				BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.	LEGENDA BUONO NON BUONO N.D. non disponibile
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.		
TREND	↔	OBIETTIVO	😊		