


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE TERIA (02EP8T15)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Teria
CORPO IDRICO	IT0602EP8T15
CODICE EUROPEO	ITARW10TG07000010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD255
COMUNE	Ampezzo
LOCALITÀ	Via Laucjit
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 330921 Y: 5142016



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente Teria, in corrispondenza del punto di campionamento, scorre adiacente all'abitato di Ampezzo, che rimane poco lontano alla sinistra idrografica. Nel suo complesso, l'alveo ghiaioso non risulta particolarmente rimaneggiato, anche se l'acqua è presente solo in conseguenza di elevate precipitazioni. La vegetazione perifluviale è funzionale, anche se poco estesa, ed in continuità con le aree boschive limitrofe. Nelle vicinanze del corpo idrico, sempre in sinistra idrografica, sono presenti alcuni complessi sportivi. Poco a valle del punto di campionamento, il torrente è attraversato da un ponte di notevoli dimensioni.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE				BUONO	
STATO ECOLOGICO				N.D.	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Il corpo idrico in esame, vista l'assenza di acqua in alveo, non risulta campionabile secondo gli standard metodologici previsti dal D.M. n. 260/2010.	LEGENDA ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. non applicabile N.D. non disponibile
EQB	DIATOMEE	N.D.	N.D.		
	MACROFITE	N.D.	N.D.		
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.		
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.		
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.		
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.		
TREND	N.D.	OBIETTIVO	N.D.		
STATO CHIMICO				BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.	LEGENDA BUONO NON BUONO N.D. non disponibile
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.		
TREND	↔	OBIETTIVO	😊		