


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE RACCOLANA (02SS1T6)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Raccolana
CORPO IDRICO	IT0602SR6T3
CODICE EUROPEO	ITARW10TG03000040FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Rete nucleo (Sito di Riferimento)
STAZIONE	UD166
COMUNE	Chiusaforte
LOCALITÀ	Sella Nevea
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 382283 Y: 5138490



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La stazione è situata a valle dell'abitato di Sella Nevea (UD). Non sono state identificate pressioni antropiche apprezzabili insistenti sul tratto fluviale considerato. La valutazione della funzionalità fluviale è risultata buona, penalizzata da fattori legati a condizioni di naturalità quali l'assenza di vegetazione riparia in fascia perifluviale (presenza di specie autoctone come conifere e faggi) e la limitata area di esondazione.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
ECB	DIATOMEI	ELEVATO	ELEVATO
	MACROFITE	N.A.	ELEVATO
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	ELEVATO
	FAUNA ITTICA	N.D.	BUONO
EQ	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND		OBIETTIVO	
<p>Il monitoraggio di sorveglianza dello stato ecologico del corpo idrico ha portato ad una classe di qualità buona in linea con il raggiungimento degli obiettivi.</p>			
LEGENDA ELEVATO (blue) BUONO (green) SUFFICIENTE (yellow) SCARSO (orange) CATTIVO (red) N.A. (grey) non applicabile (grey) N.D. (grey) non disponibile (grey)			
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND		OBIETTIVO	
<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p>			
LEGENDA BUONO (blue) NON BUONO (red) N.D. (grey) non disponibile (grey)			