


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE MUIE' (02SS1T2)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Muie
CORPO IDRICO	IT0602SS1T2
CODICE EUROPEO	ITARW08L103700020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	PN088
COMUNE	Frisanco
LOCALITÀ	Taveia (monte avannotti)
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 322992 Y: 5120980



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente Muie, nella sua porzione a monte dell'abitato di Poffabro, scorre in un territorio caratterizzato dalla presenza di estese aree boschive, all'interno delle quali sono comunque presenti numerose strutture abitative sparse. Immediatamente a monte del punto di monitoraggio è presente un'opera di presa ad uso acqua potabile. La vegetazione perifluviale è presente e funzionale. L'alveo è privo di strutture di ritenzione e scorre in un terreno caratterizzato da una notevole pendenza

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO		
STATO ECOLOGICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il corpo idrico, compreso nella rete di sorveglianza, viene classificato con il giudizio elevato dato dai soli elementi fisico-chimici monitorati nel secondo triennio del periodo 2014-2019.</p> <p>L'indice di qualità morfologica IQM è anche Elevato.</p>	
EQB	DIATOMEI	ELEVATO		N.D.
	MACROFITE	ELEVATO		N.D.
	MACROINVERTEBRATI	SUFFICIENTE		N.D.
EQ	FAUNA ITTICA	N.D.		N.D.
	LIMeco	ELEVATO		ELEVATO
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.		N.D.
TREND	↗	OBBIETTIVO	😊	
STATO CHIMICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p>	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.		
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	

LEGENDA	
ELEVATO	BUONO
SUFFICIENTE	SCARSO
CATTIVO	N.A.
N.A.	non applicabile
N.D.	non disponibile

LEGENDA	
BUONO	NON BUONO
N.D.	non disponibile