

STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE PONTEBBANA (02SS1T16)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Pontebbana
CORPO IDRICO	IT0602SS1T16
CODICE EUROPEO	ITARW10TG03200030FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD245
COMUNE	Pontebba
LOCALITÀ	(Pontebba)
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 362692 Y: 5154387



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico è situato nei comuni di Paularo e di Moggio Udinese (UD), inserito in un territorio del tutto naturale. Ricade quasi completamente all'interno del SIC IT3320003 "Creta di Aip e Sella di Lanza". Non sono presenti pressioni significative.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		ELEVATO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EQB	DIATOMEE	N.D.	N.D.
	MACROFITE	N.D.	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊

Il corpo idrico, inaccessibile e quindi non campionabile, è stato classificato in stato elevato nel periodo 2010-2012, con giudizio esperto a causa della mancanza di pressioni di origine antropica e dell'elevata naturalità del territorio circostante. Questo giudizio è stato riconfermato nel periodo di monitoraggio 2014-2019.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A.
non applicabile
N.D.
non disponibile

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D.
non disponibile