

STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

RIO MALINS (02SS1T19)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Rio Malins
CORPO IDRICO	IT0602SS1T19
CODICE EUROPEO	ITARW10TG06000010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD206
COMUNE	Sauris
LOCALITÀ	Malins
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 322445 Y: 5153366



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il tratto del rio Malins, che costituisce il corpo idrico oggetto del presente monitoraggio, si estende all'interno di una vasta area boschiva priva di manufatti antropici rilevanti. L'acqua è presente tutto l'anno; l'alveo risulta notevolmente rimaneggiato a causa di numerose soglie. A monte della stazione di monitoraggio è inoltre presente una presa ad uso idroelettrico. La vegetazione perifluviale è assente, con l'eccezione di alcune specie presenti ai margini dell'alveo, al di fuori dell'area boschiva. Molto evidenti sono invece i segni dell'erosione su entrambe le sponde.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO													
STATO ECOLOGICO		BUONO													
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva dello stato ecologico si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>ELEVATO</td> <td>BUONO</td> </tr> <tr> <td>SUFFICIENTE</td> <td>SCARSO</td> </tr> <tr> <td>CATTIVO</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>N.A.</td> <td>non applicabile</td> </tr> <tr> <td>N.D.</td> <td>non disponibile</td> </tr> </table>	LEGENDA		ELEVATO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO	N.A.	N.A.	non applicabile	N.D.	non disponibile
LEGENDA															
ELEVATO	BUONO														
SUFFICIENTE	SCARSO														
CATTIVO	N.A.														
N.A.	non applicabile														
N.D.	non disponibile														
EQB	DIATOMEE	ELEVATO													
	MACROFITE	ELEVATO													
	MACROINVERTEBRATI	BUONO													
	FAUNA ITTICA	N.D.													
EQ	LIMeco	ELEVATO													
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.													
TREND	↔	OBIETTIVO	😊												
STATO CHIMICO		BUONO													
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>BUONO</td> <td>NON BUONO</td> </tr> <tr> <td>N.D.</td> <td>non disponibile</td> </tr> </table>	LEGENDA		BUONO	NON BUONO	N.D.	non disponibile						
LEGENDA															
BUONO	NON BUONO														
N.D.	non disponibile														
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.													
TREND	↔	OBIETTIVO	😊												