

STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

FIUME FELLA (02SS1T22)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Fiume Fella
CORPO IDRICO	IT0602SS1T22
CODICE EUROPEO	ITARW10TG02100070FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD185
COMUNE	Tarvisio
LOCALITÀ	Camporosso in Valcanale
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 386515 Y: 5152026



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico è interamente compreso nel comune di Tarvisio (UD), a monte dell'abitato di Camporosso, e termina con un'opera di presa. Non sono note pressioni di tipo antropico sul tratto considerato, che è inserito in un contesto ad elevata naturalità.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE				BUONO																	
STATO ECOLOGICO				N.D.																	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il corpo idrico, inaccessibile e quindi non campionabile, è stato classificato in stato elevato nel periodo 2010-2012, con giudizio esperto a causa della mancanza di pressioni di origine antropica e dell'elevata naturalità del territorio circostante. Nell'ultimo sessennio di monitoraggio è stato classificato in stato sconosciuto per l'impossibilità di applicare i protocolli di campionamento per gli elementi di qualità.</p>	<table border="1"> <tr><th colspan="2">LEGENDA</th></tr> <tr><td>ELEVATO</td><td></td></tr> <tr><td>BUONO</td><td></td></tr> <tr><td>SUFFICIENTE</td><td></td></tr> <tr><td>SCARSO</td><td></td></tr> <tr><td>CATTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>N.A.</td><td>non applicabile</td></tr> <tr><td>N.D.</td><td>non disponibile</td></tr> </table>	LEGENDA		ELEVATO		BUONO		SUFFICIENTE		SCARSO		CATTIVO		N.A.	non applicabile	N.D.	non disponibile
LEGENDA																					
ELEVATO																					
BUONO																					
SUFFICIENTE																					
SCARSO																					
CATTIVO																					
N.A.	non applicabile																				
N.D.	non disponibile																				
EQB	DIATOMEI	N.D.	N.D.																		
	MACROFITE	N.D.	N.D.																		
	MACROINVERTEBRATI	N.D.	N.D.																		
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.																		
EQ	LIMeco	N.D.	N.D.																		
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.																		
TREND	N.D.	OBBIETTIVO	N.D.																		
STATO CHIMICO				BUONO																	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p>	<table border="1"> <tr><th colspan="2">LEGENDA</th></tr> <tr><td>BUONO</td><td></td></tr> <tr><td>NON BUONO</td><td></td></tr> <tr><td>N.D.</td><td>non disponibile</td></tr> </table>	LEGENDA		BUONO		NON BUONO		N.D.	non disponibile								
LEGENDA																					
BUONO																					
NON BUONO																					
N.D.	non disponibile																				
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.																		
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊																		