


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE COSA (02SS1T29)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Cosa
CORPO IDRICO	IT0602SS1T29
CODICE EUROPEO	ITARW10TG00400050FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	PN103
COMUNE	Vito d'Asio
LOCALITÀ	Pradis
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 336838 Y: 5124133



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente Cosa, affluente di destra del fiume Tagliamento, nasce da varie sorgenti nella zona del Monte Tait e scorre verso sud, attraversando numerosi comuni. La stazione di monitoraggio è situata vicino all'abitato di Pradis di sotto, il territorio circostante è ricco di vegetazione, con nuclei urbani sparsi. La vegetazione perifluviale è presente, ma si riduce naturalmente laddove il torrente si inforra.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019 I TRIENNIO II TRIENNIO
EQB	DIATOMEI	ELEVATO	ELEVATO N.D.
	MACROFITE	SCARSO	N.A. N.D.
	MACROINVERTEBRATI	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE BUONO
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D. N.D.
EQ	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO ELEVATO
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D. N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019 I TRIENNIO II TRIENNIO
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D. N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊

Lo stato ecologico, precedentemente valutato buono da giudizio esperto, viene riconfermato nel secondo triennio, consentendo il raggiungimento dell'obiettivo di qualità per il corpo idrico.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile