


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

TORRENTE FAEIT (02SS1T38)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Faeit
CORPO IDRICO	IT0602SS1T38
CODICE EUROPEO	ITARW10TG04000020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD148
COMUNE	Cavazzo Carnico
LOCALITÀ	Cavazzo Carnico
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 348553 Y: 5136225



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il tratto montano del torrente Faeit scorre a monte dell'abitato di Cavazzo Carnico (UD). Il corpo idrico monitorato non risulta avere pressioni rilevanti. La stazione si trova in un ambito territoriale naturale; la funzionalità è buona su entrambe le sponde, anche se non si rileva la presenza di una fascia riparia ben strutturata a causa della mancanza di una piana alluvionale caratteristica dei torrenti montani.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO	
STATO ECOLOGICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
ECB	DIATOMEI	ELEVATO	N.D.
	MACROFITE	N.A.	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EC	LIMeco	ELEVATO	N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊

Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva dello stato ecologico si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A.
non applicabile
N.D.
non disponibile

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D.
non disponibile