


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

CANALE DI SAN DANIELE (02SS1T42)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Canale S. Daniele
CORPO IDRICO	IT0602SS1T42
CODICE EUROPEO	ITARW08L102700010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	PN095
COMUNE	Barcis
LOCALITÀ	dopo galleria naturale
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 310417 Y: 5118671



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico oggetto del monitoraggio scorre in un territorio pressoché privo di interventi antropici, mentre in alveo vi sono opere di sbarramento e risultano frequenti le operazioni di sghiaimento. Tali interventi servono ad evitare la sommersione da parte della ghiaia della strada SR251, che attraversa il torrente in corrispondenza della sua immissione nel Cellina. A metà percorso riceve in destra idrografica le acque del canale delle Brente. Nei mesi estivi sono presenti numerosi bagnanti nel tratto immediatamente a monte della confluenza col Cellina.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO		
STATO ECOLOGICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva dello stato ecologico si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.</p>	
EQB	DIATOMEE	ELEVATO		N.D.
	MACROFITE	ELEVATO		N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO		N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.		N.D.
EQ	LIMeco	ELEVATO		N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.		N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	
STATO CHIMICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p>	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.		
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A.
non applicabile
N.D.
non disponibile

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D.
non disponibile