


# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

## RIO BIANCO (02SS1T46)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Rio Bianco
CORPO IDRICO	IT0602SS1T46
CODICE EUROPEO	ITARW13IS01700010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A2/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Rete nucleo (Sito di Riferimento)
STAZIONE	UD106
COMUNE	Taipana
LOCALITÀ	Platischis
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 376456 Y: 5123442



### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico è inserito in un tratto ad elevata naturalità e non è interessato da pressioni antropiche. La valutazione della funzionalità fluviale è risultata buona per entrambe le sponde. I parametri che non hanno permesso di raggiungere il giudizio elevato sono legati a caratteristiche di naturalità del corso d'acqua che determinano una diminuzione della funzionalità (vegetazione della fascia perifluviale costituita da bosco di conifere a bassa funzionalità e piana inondabile naturalmente limitata).

### PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

<b>STATO AMBIENTALE</b>		<b>BUONO</b>	
<b>STATO ECOLOGICO</b>		<b>BUONO</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EOB	DIATOMEE	ELEVATO	N.D.
	MACROFITE	BUONO	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	ELEVATO	N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊
<b>STATO CHIMICO</b>		<b>BUONO</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊

Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva dello stato ecologico si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione..

LEGENDA	
ELEVATO	🔵
BUONO	🟢
SUFFICIENTE	🟡
SCARSO	🟠
CATTIVO	🔴
N.A.	⚪
non applicabile	⚪
N.D.	⚪
non disponibile	⚪

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

LEGENDA	
BUONO	🔵
NON BUONO	🔴
N.D.	⚪
non disponibile	⚪