


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE PEZZEDA (02SS1T54)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Pezzeda
CORPO IDRICO	IT0602SS1T54
CODICE EUROPEO	ITARW08Ll03100010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Rete nucleo (Sito di Riferimento)
STAZIONE	PN097
COMUNE	Cimolais
LOCALITÀ	ponte Confoz
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 305642 Y: 5134136



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente Pezzeda è un tipico torrente di montagna (m 867 s.l.m.), scorre nel Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane ed ha una lunghezza di 5,5 chilometri. Alla fine del suo percorso, non interessato da impatti antropici, confluisce nel torrente Cimoliana. La vegetazione perifluviale è parzialmente funzionale.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO		
STATO ECOLOGICO		ELEVATO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Lo stato ecologico del periodo di monitoraggio 2010-2012 risulta elevato da giudizio esperto. Il monitoraggio non è proseguito nel periodo di monitoraggio 2014-2019 in quanto pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, vista la classificazione dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.</p>	
ECB	DIATOMEE	ELEVATO		N.D.
	MACROFITE	N.A.		N.D.
	MACROINVERTEBRATI	BUONO		N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.		N.D.
EQ	LIMeco	ELEVATO		N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.		N.D.
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	
STATO CHIMICO		BUONO		
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p>	
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.		
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊	

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile