

# STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE RIECA (02SS1T57)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Rieca
CORPO IDRICO	IT0602SS1T57
CODICE EUROPEO	ITARW13IS01400010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Rete nucleo
STAZIONE	UD168
COMUNE	Savogna
LOCALITÀ	Savogna
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 387083 Y: 5112875



## CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il torrente Rieca non presenta nessuna pressione antropica rilevante. Il tratto analizzato è caratterizzato da una buona funzionalità, seppure la fascia riparia sia costituita per lo più da essenze autoctone e il profilo sia leggermente inciso. La stazione è situata in comune di Savogna (UD), a monte della confluenza con il torrente Alberone.

## PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

<b>STATO AMBIENTALE</b>		<b>BUONO</b>	
<b>STATO ECOLOGICO</b>		<b>BUONO</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
EQB	DIATOMEI	ELEVATO	N.D.
	MACROFITE	BUONO	N.D.
	MACROINVERTEBRATI	ELEVATO	N.D.
	FAUNA ITTICA	N.D.	N.D.
EQ	LIMeco	ELEVATO	N.D.
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊
<b>STATO CHIMICO</b>		<b>BUONO</b>	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND	↔	OBIETTIVO	😊

Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.

<b>LEGENDA</b>
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A. non applicabile
N.D. non disponibile

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

<b>LEGENDA</b>
BUONO
NON BUONO
N.D. non disponibile