

STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

RIO UCCEA (02SS1T58)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Rio Uccea
CORPO IDRICO	IT0602SS1T58
CODICE EUROPEO	ITARW13IS03500010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Rete nucleo (Sito di Riferimento)
STAZIONE	UD127
COMUNE	Resia
LOCALITÀ	Uccea
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 376547 Y: 5129385



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La stazione è situata nell'abitato di Uccea, in comune di Resia (UD). Nel tratto considerato non sono presenti impatti significativi. Il limitato intervento antropico, rappresentato unicamente da una strada regionale che riduce l'ampiezza della fascia perfluviale in sponda sinistra, garantisce una buona funzionalità. La vegetazione spondale è costituita da specie arbustive riparie ed arboree autoctone (abeti e faggi).

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO													
STATO ECOLOGICO		BUONO													
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>ELEVATO</td> <td>BUONO</td> </tr> <tr> <td>SUFFICIENTE</td> <td>SCARSO</td> </tr> <tr> <td>CATTIVO</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>N.A.</td> <td>non applicabile</td> </tr> <tr> <td>N.D.</td> <td>non disponibile</td> </tr> </table>	LEGENDA		ELEVATO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO	N.A.	N.A.	non applicabile	N.D.	non disponibile
LEGENDA															
ELEVATO	BUONO														
SUFFICIENTE	SCARSO														
CATTIVO	N.A.														
N.A.	non applicabile														
N.D.	non disponibile														
EQB	DIATOMEE	ELEVATO													
	MACROFITE	N.A.													
	MACROINVERTEBRATI	BUONO													
	FAUNA ITTICA	N.D.													
EQ	LIMeco	ELEVATO													
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.													
TREND	↔	OBIETTIVO	😊												
STATO CHIMICO		BUONO													
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>BUONO</td> <td>NON BUONO</td> </tr> <tr> <td>N.D.</td> <td>non disponibile</td> </tr> </table>	LEGENDA		BUONO	NON BUONO	N.D.	non disponibile						
LEGENDA															
BUONO	NON BUONO														
N.D.	non disponibile														
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.													
TREND	↔	OBIETTIVO	😊												