


STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND TORRENTE PENTINA (02SS1T64)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Pentina
CORPO IDRICO	IT0602SS1T64
CODICE EUROPEO	ITARW08Ll02600010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	PN094
COMUNE	Barcis
LOCALITÀ	sponda dx cellina
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 309383 Y: 5117966



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il rio Pentina scorre nell'omonima valle immersa in un territorio tipicamente montano e ricco di vegetazione boschiva. L'area circostante la stazione di campionamento risulta piuttosto frequentata, soprattutto nei mesi estivi, a causa della presenza di abitazioni e di numerose aree pic-nic attrezzate. A parte la presenza di qualche briglia, l'alveo risulta invece poco impattato.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		NON BUONO	
STATO ECOLOGICO		SCARSO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
ECB	DIATOMEE	ELEVATO	N.A.
	MACROFITE	ELEVATO	ELEVATO
	MACROINVERTEBRATI	SUFFICIENTE	BUONO
	FAUNA ITTICA	N.D.	SCARSO
ECI	LIMeco	ELEVATO	ELEVATO
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.	N.D.
TREND		OBIETTIVO	
STATO CHIMICO		BUONO	
		monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)		N.D.	N.D.
TREND		OBIETTIVO	

Lo stato ecologico nel triennio 2010-2012 risultava buono da giudizio esperto. I risultati del monitoraggio effettuato nel periodo di monitoraggio 2014.-2019 denotano un peggioramento dello stato dato dall'elemento di qualità fauna ittica. Il corpo idrico pertanto non mantiene l'obiettivo di qualità ambientale buono.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A.
non applicabile
N.D.
non disponibile

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D.
non disponibile