

STATO DI QUALITÀ 2014-2019 E TREND

TORRENTE CALTEA (02SS1T65)

BACINO	Livenza
NOME FIUME	Torrente Caltea
CORPO IDRICO	IT0602SS1T65
CODICE EUROPEO	ITARW08L102500010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	PN014
COMUNE	Barcis
LOCALITÀ	Val Caltea
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 310335 Y: 5114259



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La stazione è situata lungo la strada che da Barcis porta al Pian Cavallo, circa 500 metri a valle della presa dell'acquedotto. Il territorio presenta una buona naturalità, unici elementi di disturbo sono rappresentati dalla captazione d'acqua e da opere di consolidamento stradali. La funzionalità fluviale è elevata in sponda destra mentre la vegetazione riparia funzionale è praticamente assente sulla sponda sinistra. La morfologia dell'alveo risulta integra.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO AMBIENTALE		BUONO													
STATO ECOLOGICO		BUONO													
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>ELEVATO</td> <td>BUONO</td> </tr> <tr> <td>SUFFICIENTE</td> <td>SCARSO</td> </tr> <tr> <td>CATTIVO</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>N.A.</td> <td>non applicabile</td> </tr> <tr> <td>N.D.</td> <td>non disponibile</td> </tr> </table>	LEGENDA		ELEVATO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO	CATTIVO	N.A.	N.A.	non applicabile	N.D.	non disponibile
LEGENDA															
ELEVATO	BUONO														
SUFFICIENTE	SCARSO														
CATTIVO	N.A.														
N.A.	non applicabile														
N.D.	non disponibile														
EQB	DIATOMEE	ELEVATO													
	MACROFITE	BUONO													
	MACROINVERTEBRATI	BUONO													
	FAUNA ITTICA	N.D.													
EQ	LIMeco	ELEVATO													
	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	N.D.													
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊												
STATO CHIMICO		BUONO													
	monitoraggio 2010-2012	monitoraggio 2014-2019	<p>Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">LEGENDA</th> </tr> <tr> <td>BUONO</td> <td>NON BUONO</td> </tr> <tr> <td>N.D.</td> <td>non disponibile</td> </tr> </table>	LEGENDA		BUONO	NON BUONO	N.D.	non disponibile						
LEGENDA															
BUONO	NON BUONO														
N.D.	non disponibile														
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	N.D.	N.D.													
TREND	↔	OBBIETTIVO	😊												